

Minder afval en kostenbesparing door afstemmen van infuus-systemen

Een infuussysteem vanuit de operatiekamer die niet geschikt is voor de verpleegafdeling. Veel ziekenhuizen in Nederland hebben hier mee te maken.

Op verpleegafdelingen worden vaak infuuspompen gebruikt die andere infuussystemen vereisen. Het gevolg? Bij aankomst van een patiënt op de verpleegafdeling wordt het infuussysteem vervangen, weggegooid en een ander infuussysteem ingebracht.

PRAKTIJKVOORBEELD UIT HET RADBOUD UMC

- ✘ Infuussysteem van de operatiekamer was niet geschikt geschikt voor de verpleegafdeling, waardoor deze moest worden vervangen
- ✘ Jaarlijks werden er 10.000 infuussystemen weggegooid
- ✓ Vanaf juli 2022 gebruik van afdelingssystemen op de operatiekamers
- ✓ Besparing van minimaal 30.000 euro en 640 kilogram afval



“ *Het nieuwe systeem is wennen. Het wielletje is minder fijn en de terugslagklep functioneert suboptimaal. Hierover zijn we nog in gesprek met de leverancier. Maar de winst is groter dan het ongemak!*

- Sandra Lako, anesthesioloog -

”

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie en praktische tips bezoek onze website:
www.degroeneok.nl